

Problem med varmvatten Sleipnervägen 69-107

I samband med att värmeväxlare för Vallavägen 3-35 skulle bytas, stängdes även varmvattnet till Sleipnervägen 69-107 av som förberedelse för bytet i januari av denna värmeväxlaren.

När vattnet släpptes på följde avlagringar i röret med och fastnade i vissa backventiler i dusch- och badrumsblandare. Detta medför att kallvattnet trycks in i varmvattnet framför allt i duscharna där det finns varmvattencirkulation på varmvattnet.

Vi jobbar intensivt med att få tag i montörer och reservdelar så att vi kan åtgärda felen den 21-23 december.

Nycklar till samtliga lägenheter behövs

För att arbetet ska gå så snabbt som möjligt behöver vi tillträde till samtliga lägenheter.

Om det är fel i en lägenhet på botten påverkar det samtliga lägenheter ovanför. Då det är svårt att uppge när arbetet kan utföras önskar vi att ni lämnar lägenhetsnyckel till förvaltningskontoret Sleipnervägen 109. **Märk nyckeln med lägenhetsnummer.** Nyckelinkast finns vid brevlådan.

Kontaktinformation

Om du vill ha direktinformation eller har frågor sänd ett mejl till ventilation@brfloke.se och uppge lägenhetsnummer och adress. Det går även att ringa ServiceCenter på telefon 08-586 344 66.

Inkoppling av ny värmeväxlare i januari

På grund av försenad leverans kunde inte värmeväxlaren bytas ut i december som det var tänkt. Detta kommer att utföras under januari. Inkopplingen på Vallavägen gick i stort utan några problem varför de problem som ni nu har haft förhoppningsvis inte ska uppstå igen.

Arbetet kommer att utföras av **Hansson & Hanssons Rör AB** med Göran Hansson som arbetsledare. Göran kan nås på tfn 08-600 35 05 vxl. eller 070-582 19 40 om det skulle uppstå några akuta problem.

Arbetet kommer att medföra **störningar i värme- och varmvattentillförseln.**

Vi eftersträvar så korta avbrott som möjligt men när undercentralerna ska kopplas in kan avstängningen bli upp till en dag. Kallvatten kommer dock alltid att finnas.